

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr:
2019/2148

Saksbehandler:
Line Strømhaug Grongstad

Sted/Dato:
Hammerfest, 17.02.2021

Saksnummer 05/2021

Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, Kvalitets- og utviklingssjef
Møtedato: 24. februar 2021

Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2020 - orienteringssak

Ingress: I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om gjennomførte eksterne systemtilsyn i 3. tertial 2020.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i 3. tertial 2020 til orientering,

Siri Tau Ursin
Administrerende direktør

Vedlegg:
1. Saksfremlegg

Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2020 - orienteringssak

Saksbehandler: Line Strømhaug Grongstad, Avdelingsleder
Møtedato: 24. februar 2021

1. Formål/Sammendrag

I denne saken orienteres styret i Finnmarkssykehuset HF om eksterne tilsyn i 3. tertial 2020. Det orienteres kort om resultat og status av aktuelle tilsyn.

2. Bakgrunn

Det er en rekke eksterne tilsynsinstanser som fører tilsyn med spesialisthelsetjenesten. Slike tilsyn kan være besluttet på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå. I denne saken orienteres styret om de gjennomførte eksterne systembaserte tilsyn i perioden.

3. Saksvurdering

I aktuelle periode er det gjennomført 10 eksterne tilsyn. Status for alle presenteres fortløpende.

3.1 Tilsyn - med luftambulansetjenesten

Arkivreferanse: 2020/1121

Hvem: Helsetilsynet

Hvor: Klinikk Prehospital - luftambulansetjenesten

Dato: 17.09.2020

Status:

På grunn av Coronapandemien har Helsetilsynet gitt beskjed om at rapport blir forsinket.

3.2 Kontroll av elektrisk anlegg

Arkivreferanse: 2020/3149

Hvem: EL og IT Varanger Kraft

Hvor: Tana -ambulansetjenesten

Dato: 24.09.20

Funn:

I forbindelse med feilsøking på elverkets lavspenningsnett ble det konstatert "jordfeil" på elektriske anlegget. Jf. FEL § 9 Jordfeil ble lokalisert til kurs 2, lysanlegg i garasje for ambulanser.

Status:

Saken er avsluttet.

3.3 Branntilsyn

Arkivreferanse: 2020/3139

Hvem: **Branntilsyn og redningstjenesten i Hammerfest Kommune**

Hvor: Klinikk Hammerfest, Garasje BUP

Dato: 23.09.2020

Funn:

Garasje er tatt i bruk til pasientregistrering i forbindelse med Covid-19. Herav ble det oppdaget følgende:

- Bruk av skjøteledninger
- Det er plassert tre motoriserte gressklippere og en snøfreser i garasjen
- Det er observert en demontert girkasse

Disse tingene er i og for seg ikke ulovlig å ha i en garasje, men når garasjen nå benyttes til pasientregistrering er dette ikke bra. Det vil være en dunst av bensindamp fra det motoriserte utstyret i lokalet.

Tilsynet stiller spørsmål til om det er søkt om midlertidig bruksendring av lokalet, om det er gjort ros analyser og om verneombud er involvert i prosessen.

Status:

Tiltak iverksatt men tilsyn ikke avsluttet.

3.4 Tilsyn - [REDACTED]

Arkivreferanse: [REDACTED]

- UNNTATT OFFENTLIGHET - offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1

Hvem: **Fylkesmannen**

Hvor: Finnmarkssykehuset HF

Dato: Høst 2020

Funn:

[REDACTED]

Status:

[REDACTED]

Frist 16.02.21

3.5 Tilsyn – Kontroll av elektrisk anleggArkivreferanse: **2020/3333**Hvem: **Varanger Kraft**

Hvor: Klinikk Kirkenes - sykehus

Dato: 06.10.2020

Funn:

Ingen avvik/pålegg.

3.6 Tilsyn - ArbeidstilsynetArkivreferanse: **2020/1066**Hvem: **Arbeidstilsynet**

Hvor: Barne- og ungdomspsykiatri - Alta

Dato: 15.10.2020

Funn:

Det ble i tilsyn avdekket tre forhold som ikke er i samsvar med regelverket:

1. Bedriftshelsetjeneste – plan for bistand
2. Vold, trusler om vold og uheldige belastninger, kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan
3. Vold og trussel om vold – opplæring

Status:

Angående punkt 1 plan og for bistand fra Bedriftshelsetjeneste så er dette oppfylt. Punkt 2 har frist 31.05.21 og punkt 3 har frist 20.10.21. Planlagt opplæring 30.01.21.

3.7 Tilsyn - ArbeidstilsynetArkivreferanse: **2020/3173**Hvem: **Arbeidstilsynet**

Hvor: Klinikk Kirkenes

Dato: 20.10.2020

Funn:

Det ble i tilsyn avdekket 12 pålegg:

1. Verneombud - tatt med på råd Vedtatt 31.03.2021
2. Arbeidsplasser og arbeidslokaler - garderobes Vedtatt 30.05.2021
3. Arbeidsmiljøutvalg - opplæring Vedtatt 31.03.2021
4. Vold og trusler - opplæring Vedtatt 31.03.2021
5. Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan Vedtatt 31.03.2021
6. Vold og trusler - rutiner Vedtatt 31.03.2021
7. Arbeidsplasser og arbeidslokaler - spiserom Vedtatt 30.05.2021
8. Inneklima - tiltak Vedtatt 30.05.2021
9. Arbeidsplasser og arbeidslokaler - støy - tiltak Vedtatt 30.05.2021
10. Ventilasjon og prosessavsug - tiltak Vedtatt 30.05.2021
11. Arbeidsplasser og arbeidslokaler - gulvareal Vedtatt 30.05.2021
12. Arbeidsplasser og arbeidslokaler – arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne Vedtatt 30.05.2021

Status:

Alle pålegg er planlagt lukket innen 20.05.21

3.8 Tilsyn - Luftfartilsynet

Arkivreferanse: 2020/3473

Hvem: **Luftfartilsynet**

Hvor: Helikopterplass, Klinik Kirkenes

Dato: 18.11.2020

Funn:

Det ble avdekket 5 avvik:

1. Ved gjennomgang av flyplasshåndboken kunne det ved revisjonstidspunktet ikke vises til en beskrivelse av hvordan øve etablert havariplan. Varslingsplan inneholdt ikke rutiner for varsling av ulykker eller hendelser til Luftfartstilsynet.
2. Ved gjennomgang av flyplasshåndboken og ved befaring ute på landingsplassen ble følgende registrert:
 - Minimum kapasitet, 2 x 12 kg pulverapparat, til innledende slokking av drivstoffbrann var ikke etablert.
 - Tilgjengelig redningsutstyr i form av, 1 x vernehansker (brannbestandig), 1 x førstehjelpsveske og 2 x håndlykter var ikke etablert.
 - Det var ikke etablert tiltak mot brann på ferdselsområde (manglet skilt).
3. Ved gjennomgang av flyplasshåndboken ble det registrert at satte intervall og instruksjoner for inspeksjoner og kontroller relatert til plasstjenesten og elektrotjenesten ikke var i henhold til forskriftskrav.
4. Flyplasshåndboken var ikke ferdigstilt. Luftfartstilsynet registrerte følgende:
 - Kunngjort flyplassinformasjon i håndbokens pkt. 3.1 må kvalitetssikres.
 - Hinder må tegnes inn på kart i flyplasshåndboken.
 - Kart som viser inn/utflygingsretninger under konsesjon er feil (pkt. 3.4).
 - Rutiner for rapportering jf. BSL A 1-3, forskrift om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv. var ikke beskrevet.
5. Ved befaring ute på helikopterplassen ble følgende hinder registrert og må fjernes:
 - Kratt cirka 30 meter ut fra kanten av sikkerhetsområdet og i inn/utflygingssektor 145 grader.
 - Steiner etablert på sikkerhetsområde mot sør/øst.
 - Vindpølsen etablert av Forsvaret i inn/utflygingssektor 310 grader.

Status:

Alle avvik er lukket og tilsyn avsluttet.

3.9 Tilsyn - Arbeidstilsynet

Arkivreferanse: 2020/849

Hvem: **Arbeidstilsynet**

Hvor: Klinik Alta TSB

Dato: 03.12.2020

Funn:

Det ble gitt ett pålegg angående vold, trusler og uheldige belastninger – kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan. Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Status:

Planlagt lukket 11.03.21.

3.10 Tilsyn - Arbeidstilsynet

Arkivreferanse: 2020/480

Hvem: **Arbeidstilsynet**

Hvor: Klinikk Hammerfest BUP

Dato: 18.11.2020

Funn:

Det ble avdekket tre forhold som ikke er i samsvar med regelverket:

1. Opplæring Verneombud
2. Vold, trusler om vold og uheldige belastninger – kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan
3. Vold og trussel om vold – opplæring

Status:

Frist for svar er 15.03.21

4. Medbestemmelse

Saken ble orientert om i informasjons- og drøftingsmøte 15.02.21 og i FAMU samme dato.